## SV系列四位智能傳感器專用表

## 一、産品特點

本儀表能測量用户給定任意量程的交直流電壓/電流信號,可選數據保持或峰值保持功能,能用于二綫制變送器、壓力傳感器、四綫制稱重傳感器、遠傳壓力表等各種傳感檢測設備,可作電壓/電流或歐姆表使用,輸入/輸出及外供電源互相隔離。

## 二、技術參數

電源	220V或110VAC 50/60Hz		
精度	0.3%F.S±2digit		
采樣速度	<8次/秒		
報警	RELAY: 常開觸點250VAC 3A或30VDC 3A COS⊄=1		
輸入	見輸入信號選擇表		
變送電流	0~10mA或4~20mA輸出,可軟件自由調整輸出範圍		
輔助電源	外供隔離DC24V/12V/最大30mA輔助電源		

## 三、輸入信號選擇表(交流電壓/電流輸入訂貨時請注明量程)

輸入信號類型	可測量範圍	輸入阻抗	出廠設定
A(AA/DA)	0~5A、0~2A	變比可設定	不選用
mA	$0 \sim 1 \text{mA}$ , $0 \sim 10 \text{mA}$ , $4 \sim 20 \text{mA}$	≤150Ω	4 ~ 20mA
V(AV/DV)	0~5V. 0~10V. 0~500V	≥200KΩ	DC0~10V
mV	$0 \sim 10\text{mV}, \pm10\text{0}\text{mV}$	$\geq 2M\Omega$	$0\sim75\text{mV}$
Rt	$0 \sim 400 \Omega$ , $0 \sim 10 K$	≤ 0.2 m A	$0 \sim 400\Omega$
K L	Cu50、Cu100、-50~150℃		不選用
Pt	-200~650℃	<0.2mA	Pt100
10V	-10V ~ 10V	≥ 2 0 0 K Ω	1 0 V
5 V	-5 V ~ 5 V		
20mA	± 4mA ~ 20mA		
0.2V	-0.2V~0.2V		


- 1、高壓/大電流輸入/數據保持功能訂貨時需注明;
- 2、用户可選信號①mV/V/mA ②Rt/Pt/mA/V③AA/DA ④AV/DV其中任一項, 訂貨注明, 無説明時, 出廠默認②類輸入;
- 3、出廠可調校信號爲mA:  $4\sim20$ mA、V:  $0\sim10$ V、mV:  $0\sim75$ mV、TC:  $0\sim400$ Ω、Pt: Pt100輸入需注明,若需其它輸入信號請與經銷商或本公司聯系;
- 4、SV-H輸入爲: ±10V、±5V、±4~20mA、±0.2V。

## 四、標注名稱

- ① 測量值/參數/代碼顯示
- ② 報警1#指示燈亮: 報警 滅: 無報警,
- ③ 電流輸出或第二路報警指示燈
- ④ 參數選擇/確認鍵
- ⑤ 移位鍵/測量值零漂清除鍵
- ⑥ 增加鍵
- ⑦ 减少鍵

# 

# 五、産品選型(注:變送輸出或報警輸出只能選擇其中一種,可訂購模塊更换)



## 應用

- ■環境污染控制
- ■潔净工程
- ■恒壓供水工程
- ■烘箱增壓及爐通風控制
- ■空調節能改造工程
- ■紡織、皮革、綫纜機械 設備系統
- ■人造板、紙板機械設備 系統
- 絞綫機、分條機、復卷 機系統
- ■擠出機塑性機械系統
- 與變頻匹配控制轉速、 綫速度系統


#### 特點

- ●輸入信號0~5V、0~10V、 4~0mA可軟選擇
- ●顯示範圍及輸出範圍可軟 件自由設定
- ●可選帶數據保持或峰值保 持功能
- ●可作電壓/電流或歐姆表
- ●輸入/輸出/電源光電隔離




## *<u>YOTOHO</u>*

## 六、端子連接




注:接綫如有變動,按出 廠儀表標識連接

## 七、外形尺寸




## 八、應用實例


1、利用傳感器儀表接二錢制變送器,要求提供DC24V/22mA輔助電源,并帶隔離電流變送輸出,輸出爲電流4~20mA,軟件選擇mA輸入。



2、與變頻器匹配使用,測量頻率、轉速、綫速度功能,儀表接收變頻器的模擬量輸出信號(4~20mA或0~10V等)。



3、傳感器用于測量交直流電壓輸入接綫,如AV600V、DV500V等。



### 應用

- ■環境污染控制
- ■潔净工程
- ■恒壓供水工程
- ■烘箱增壓及爐通風控制
- ■空調節能改造工程
- ■紡織、皮革、綫纜機械 設備系統
- ■人造板、紙板機械設備 系統
- 絞綫機、分條機、復卷 機系統
- ■擠出機塑性機械系統
- ■與變頻匹配控制轉速、綫速度系統

## 特點

- ●輸入信號0~5V、0~10V、 4~0mA可軟選擇
- ●顯示範圍及輸出範圍可軟 件自由設定
- ●可選帶數據保持或峰值保 持功能
- ●可作電壓/電流或歐姆表 使用
- ●輸入/輸出/電源光電隔離

